



Ctra. de Cedeira, Km 2  
Rúa Cento Vinte, 18-20  
15578 Narón (A Coruña)  
Tif. 981 383 983  
Fax 981 380 227  
info@camuyde.es  
www.camuyde.es



FOR THOSE WHO WORK ON THE WATER.

## EVALUACIÓN DEL ESTADO DE FLOTADORES

<b>BUQUE:</b> ALMTE. J. BORBON F-102	<b>ZHT FLOTADOR:</b> ZHT H733 T61192A0302
<b>XDC EMBARCACIÓN:</b> XDC 73658D202	

	<b>APTO</b>	<b>NO APTO</b>
VÁLVULAS DE INFLADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO EXTERIOR DEL FLOTADOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADO DE LOS ACCESORIOS (ASAS, ANILLAS, ETC...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE LAS UNIONES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### OBSERVACIONES

El tejido del flotador se detecta bastante degradado y las uniones pegadas se desencolan. No se detectan pérdidas en las válvulas y el flotador presenta pérdida leve de presión tras 12 horas de inflado.

**VALORACIÓN GLOBAL (0-10): 4**

En Narón a 29 de Julio del 2015.

**CAMUYDE, S.L.**  
FIRMA RESPONSABLE TÉCNICO.  
N.I.F.: B-15.025.780  
Carretera de Cedeira, Km. 2 - R/1. Cento Vinte, 18-20  
15578 NARÓN (A Coruña)  
Teléfono: 981 383 983 - Fax: 981 380 227